



Vejledning til 3M PELTOR WS ALERT XPI


DK

Sæt batterier i Venstre skal



Tænd og sluk Højre skal

Slukket; Hold
ON/OFF/knap
inde i 2 sek



"Power on"

Standby; Hold
ON/OFF/knap
inde i 2 sek





"Power off"

Synkroniser første telefon Højre skal

Første gang
headsettet
tændes,
vil det
automatisk slå
over i paring-
tilstand.



Synkroniser den anden telefon Højre skal



Tilpas volumen Højre skal




"Surround volume"




Søg efter FM-kanaler Højre skal



Søg efter
FM-kanaler
ved at trykke
på + eller -



Håndtere telefon- opkald Venstre skal



Tryk en gang
på Bluetooth
knappen for
at afslutte
samtalen

Find mere information om 3M PELTOR WS ALERT XPI, se brugervejledningen, datablad osv. på www.3M.dk/WSALERTXPI


3M

Vejledning til 3M PELTOR WS ALERT XPI

DK

Aktivere Push-To-Listen Højre skal

Tryk to gange på
ON/OFF/knappen



Tryk på en tilfældig
knap for at deaktivere
Push-To-Listen

Play, Pause og Skip ved streaming af musik Venstre skal




Tryk en gang
på Bluetooth
knappen for
Play og Pause




Tryk to gange
på Bluetooth
knappen for
Skip forward

Nulstil til Fabriks- indstilling Højre skal

Godt at gøre i tilfælde
af problemer med
synkronisering



Hold
menuknappen
inde i 2 sek



Tryk 7
gange på
menuknappen



Hold
menuknappen
inde i 2 sek

Find mere information om 3M PELTOR WS ALERT XPI, se brugervejledningen, datablad osv. på www.3M.dk/WSALERTXPI

